

# Primex Metall



*Grundmaling med god vedhæftning til metaloverflader  
Forhindrer rustdannelse  
Tørrer hurtigt og giver en god bund for slutmalingen*

Grund metaloverflader med Beckers Primex Metall. Malingen er hurtigtørrende, har god vedhæftning og giver en ekstra stærk vedhæftning til slutmalingen. Derudover indeholder malingen rustbeskyttelse, som forhindrer rustdannelse. Primex Metall giver et godt og holdbart resultat.

## Teknisk information

**BRUGSOMRÅDE**  
Eksteriør

**RÆKKEEVNE**  
7 - 9 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Halvmat

**VÆRKTØJ**  
Sprøjte, pensel

**PÅFØRINGSTEMPERATUR**  
Mellem +7°C op til ca +40°C overfladetemperatur.  
Luftfugtigheden må ikke være højere end 80% RF.  
Underlaget skal være tørt og varmere end de omgivende luftforhold.

**TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV LUFTFUGTIGHED**  
Klæbefri efter ca. 30 min. Kan overmales efter ca. 12 timer

**BINDEMIDDEL**  
Styrene acrylat

**TØRSTOFINDHOLD VOL.**  
Ca. 40%

**VOC**  
Grænseværdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit



## Forberedelse af overfladen

**STÅL:** Vask med Beckers Facadevask og skyl godt. Slib, stålborst eller skrab rust væk og børst overfladen ren. Når overfladen er tør og ren, grundes med Primex Metall.

**GALVANISERET METAL BEHANDLET MOD HVIDRUST:** Olieret eller fabriksgrundet galvaniseret metal kan males. Affedt med affedtningsmiddel og skyl godt efter. Vask derefter stålpladen med Beckers Facadevask. Skyl og slib derefter overfladen med Scotch-Brite og skyl.

**FABRIKSBEHANDLET ELLER TIDLIGERE MALET METAL:** Alt plastisol på taget skal renses helt ind til metallet med højtryksspuling på 700 Bar, f.eks. i kombination med Beckers Malingsfjerner. Fabrikslakeret metal med PVF2 og Organosol renses helt ind til metaloverfladen, uanset om det er tag eller facade eller horisontale overflader som f.eks. vindueskarmer. Fabrikslakeret metal (tag og facade) med polyester og plastisol (kun facade) samt plastoverflader, malet på stedet med akryl, styrenakryl og alkyd, vaskes med Beckers Facadevask til de ikke kridter. Polyester slibes let før rengøring. Rust fjernes helt. Løst maling skrubes af og blanke overflader mattes. **SKYLLEINSTRUKTION:** Brug højtryksrensere under skyling. Det bedste resultat opnås med varmt vand (mindst + 70 °C)

## Påføring

**STÅL, ALUMINIUM OG GALVANISERET METAL, SOM IKKE ER BEHANDLET MOD HVIDRUST:** Når overfladen er tør og ren, grundes med Primex Metall.

**ALUMINIUM SAMT GALVANISERET METAL, SOM IKKE ER BEHANDLET MOD HVIDRUST:** Når overfladen er tør og ren, grundes med Primex Metall. Andre behandlinger mod hvidrust som f.eks. forkromning forringer hæfteevnen og kan først overmales efter 5 år uden dørs. Mindre overflader kan males, hvis du følger den anbefalede rengøring for olieret og/eller fabriksgrundet galvaniseret metal.

**FABRIKSLAKERET ELLER TIDLIGERE MALET METAL:** Alle metaloverflader grundes med Primex Metall. Som dækmalning til Primex Metall anbefales Metall Pladetagmaling, Metall Metalmaling V og Metall Pladefacadmaling. Metaldele/detaljer i forbindelse med maling af træfacade kan derefter også dækmales med vores vandbaserede oliemalinger, dækkende træbeskyttelser (lasurer) eller vinduesmalinger.

**JERNOVERFLADER:** Kræver kraftigere rustbeskyttelse for at opnå god holdbarhed.

**SKYLLEANVISNING:** Ved skyling, anvend højtryksvask. Bedste resultat opnås med varmt vand (mindst +70°C).

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vigtigt

Overfladen skal være tør og ren før malebehandling. Pensel og rulle af helsyntetisk materiale giver bedste resultat. Ved sprøjtemaling skal højtryksprøjte (ikke luft) anvendes. Bedste resultat med sprøjte fås på liggende flader. Sørg for at få tilstrækkeligt med maling i hjørner og i kanter, så det tørre malerlag bliver ca. 60 my. Undgå at male på solopvarmede overflader, da malingen så tørrer for hurtigt. Husk, at koldt og fugtigt vejr forlænger tørretiden. Du bør ikke male i fugtigt vejr (RF over 80%). Mal ikke på overflader koldere end +7 grader. Afslut arbejdet nogle timer før duggen falder.

For mere information se vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*