Beckers Ceramic Tile Flisemaling



Beckers Ceramic Tile er halvmat flisemaling til keramiske vægfliser i tørre rum. God vedhæftning uden grunder. Kan tones i Beckers farver.

- 2i1 Grunder og topfarve
- Kan tones i mange farver

TEKNISK DATA

Glans	Halvmat
Bindemiddel	Styrene acrylat
Værktøj	pensel, filtrulle
Påføringstemperatur	Maling og overfladetemperatur: +5 °C til ca. +25 °C.
Rækkeevne	10-12 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 2 timer. Overmaling efter 16 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Emballage	A BASE: 0.9 l, 2.7 l C BASE: 0.9 l, 2.7 l
VOC	Grænseværdi A/i. Produktets VOC < 140 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rengør med Beckers Malervask i henhold til anvisning. (Anvend ikke opvaskemiddel). Fjern gamle silikonefuger. Rengør overfladen grundigt med rent vand og en svamp. Lad overfladen, inkl. eventuelle fuger, tørre grundigt før påføring. Mal mindst 2 lag af Ceramic Tile med pensel eller rulle.

Påføring

Overfladerne skal være helt rene og tørre før maling. Brug filtrulle til glatte overflader eller pensel.
1. Omrør malingen godt før brug og hæld derefter malingen i en rullebakke.
2. Anvend pensel til at male hjørner, flisefuger og steder du ikke komme til med rullen i et tyndt lag.
3. Påfør malingen på alle overflader med filtrullen i et fint tyndt lag. Pas på, at du ikke påfører for meget maling, da dette kan medføre at malingen løber.
4. Lad malingen tørre i mindst 16 timer mellem lagene.
5. Påfør andet lag maling på samme måde.
6. Fjern maskeringstapen umiddelbart efter sidste lag.
7. Evt. fjernet silikonefuge ersattes med ny.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Produktet opnår sin endelige hårdhed og holdbarhed efter 1 måned under normale forhold. Overfladen skal håndteres med forsigtighed de første par uger. Hvis overfladen skal rengøres kort tid efter færdigbehandling, rengøres let med en blød børste eller fugtig rengøringsklud.

Ved behov, og tidligst efter ca. 1 måned efter maling:
Overfladen kan rengøres med en blød børste, svamp eller rengøringsklud og neutralt rengøringsmiddel (pH 6-8). Rengør meget beskidte overflader med et svagt alkalisk rengøringsmiddel (pH 8-10) og f.eks. en rengøringsklud eller svamp. Undgå at bruge skurende rengøringsmidler, grove svampe o.lign. Skyl overfladen nøje.

Bemærk

Omrør før brug.

Malingen vil opnå sin endelige hårdhed efter 28 dage, så undgå mekanisk skade på overfladen i mellemtiden.

Undgå at male i temperaturer under +5 °C.

Se www.beckers.dk for mere information.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.