

Mineral Kivisil Fasadfärg



*Særdeles gode diffusionsegenskaber
Farvebestandig
Giver en holdbar overflade*

Kivisil Fasademaling er en vandtynnet silikone (harpiks) emulsion tilpasset beton, puds og lignende overflader udendørs med rigtig gode diffusionsegenskaber.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
4 - 6 m²/l

GLANS
Helmat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Laveste +5°C overfladetemperatur og under 80 % relativ luftfugtighed

**TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED**
Klæbefri efter 1 timer. Overmalbar efter 12 timer.

BINDEMIDDEL
silikoneharpiks

VOC
Grænseværdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

NYE OVERFLADER: Rengør umalede overflader for smuds, løse partikler og salte. Betonoverflader kan males, når de er fugtfrie. Formstøbt beton behandles med sandblæsning og eventuel højtryksrens for at hæfte bedre og fjerne cementhud/støv. Nymurede eller pudsede overflader behandles tidligst efter 1-2 mdr. hærning. På nystøbte hårde betonoverflader anvendes Primex Mineralgrund for bedre hæfte.

TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER:

Rengøringsmetode vælges afhængigt af malingens styrke og type. Efter rengøring fjernes løs maling. Rens sprækker og hulninger og reparer med passende reparationsmiddel, altså et produkt, der ikke er lige så hårdt som underlaget..

GRUNDING: Grund umalede eller tidligere malede porøse og absorberende overflader med Beckers Mineralgrund. I stedet for grunding kan du male med Kivisil blandet med Primer Gel i forholdet 9:1 (blandingen bruges indenfor 24 timer). Overmales tidligst næste dag.

Påføring

MALING: Rør Kivisil Facademaling grundigt igennem før anvendelse. Gem nok maling fra samme indkøb for at forhindre farveforskelle. Tilpas arbejdsgangen for at undgå synlige overlapninger. Mal 2 gange. Overflader, som grundes med Kivisil Facademaling i kombination med Primer Gel, males 1 gang med Kivisil Facademaling. Maling påbegyndes tidligst 1 dag efter Grunder og skal tørre mindst 12 timer mellem slutmalingerne. Kivisil Facademaling fortyndes efter behov med højst 10% vand.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.

Vigtigt

Beskyt overflader, som ikke skal behandles. Eventuelle stænk fjernes umiddelbart. Overfladen skal være ren og tør.

Temperaturen skal være mindst +5°C og relativ fugtighed under 80%. Mal ikke i stærkt solskin.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.