

Mineral Novasil Facademaling



*Særligt velegnet til større pudsede overflader
Lader fugt trænge igennem
Silikonemodificeret*

Mineral Novasil Facademaling er en silikonemodificeret akrylmaling, som anvendes til nye og tidligere behandlede mineralske overflader indendørs og udendørs. Malingen egner sig til maling af større betonkonstruktioner, hård puds af kalkcement og andre typer af hårde mineralske overflader. Med Beckers Mineral Novasil Facademaling får du en holdbar overflade, som afviser fugt og lader facaden ånde.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
4 - 6 m²/l

GLANS
Helmat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Ikke under +5°C overfladetemperatur og ikke højere end 80 % relativ luftfugtighed

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Kan overmales efter ca. 12 timer

BINDEMIDDEL
Styrene acrylat

TØRSTOFINDHOLD VOL.
45 %

VOC
Grænseværdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

FORBEHANDLING OG GRUNDING: Nye overflader rengøres for smuds, løse partikler og salte. Formstøbt beton skal behandles mekanisk for at fjerne cementhud og opnå god vedhæftning. Anvend Pudsgrund for at opnå god vedhæftning, samt mindske risikoen for vandindtrængning og saltudtræk på nystøbte hårde betonoverflader.

TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER:

Rengøringsmetode vælges afhængigt af malingens egenskaber. Alger og mug fjernes med Beckers Alge og Mugmiddel. Efter rengøring fjernes løs maling og områder med svag vedhæftning. Åbn sprækker og revner, og reparer med passende reparationsmiddel. Pudsoverflader, der er i dårlig stand og meget løse, bør pudses op før maling. For at opnå god vedhæftning, samt minimere risikoen for vandindtrængning og saltudtræk, grundes med Pudsgrund. I stedet for grunding kan der males med Novasil blandet med Primex Gel i forholdet 9:1 (blandingen skal bruges inden 24 timer).

Påføring

Rør Novasil Facademaling grundigt før anvendelse. Gem nok maling fra samme indkøb for at få en ens overflade og undgå farveforskelle. Tilpas arbejdsgangen for at undgå synlige overlapninger. Overflader, som grundes med Novasil Facademaling i kombination med Primel Gel, males 1 gang med Novasil Facademaling. Overflader, som grundes med Pudsgrund, færdigbehandles ved at male 2 gange.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

Betonelementer og kalkcementpudsede overflader kan males, når byggefugten er væk. Overfladen skal være ren og tør før behandling.

Luft- og overfladetemperatur skal være mindst +5°C og relativ luftfugtighed på under 80% ved maling og 4 timer efter afsluttende behandling.

Beskyt overflader, som ikke skal males og fjern eventuelt spild umiddelbart.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.